

MARCA	MODELO	ANO	CÓDIGO
<b>BMW*</b>	Serie 1 (E81/E82/E87/E88)	9/2004 > 10/2013	<b>05703</b>
<b>BMW</b>	Serie 3 (F30)	2/2012 > 6/2015	<b>05704</b>
<b>BMW</b>	Serie 3 Touring (F31)	9/2012 > 6/2015	<b>05704</b>
<b>BMW</b>	Serie 3 Gran Turismo (F34)	6/2013 > 6/2016	<b>05704</b>
<b>BMW</b>	M3 (F80)	6/2014 > 2/2017	<b>05704</b>
<b>BMW</b>	Serie 4 Coupé (F32)	10/2013 > 2/2017	<b>05704</b>
<b>BMW</b>	Serie 4 Gran Coupé (F36)	3/2014 > 2/2017	<b>05704</b>
<b>BMW</b>	M4 (F82)	6/2014 > 2/2017	<b>05704</b>
<b>BMW</b>	M4 Cabrio (F83)	9/2014 > 2/2017	<b>05704</b>
<b>CITROEN</b>	Berlingo II (G/X/7)	6/2008>	<b>05705</b>
<b>CITROEN</b>	C2 (J)	11/2003 > 12/2009	<b>05705</b>
<b>CITROEN</b>	C3 (F)	4/2002 > 1/2010	<b>05705</b>
<b>CITROEN</b>	C3 Pluriel (H)	7/2003 > 12/2010	<b>05705</b>
<b>CITROEN</b>	Jumpy (G9/X)	2/2007 > 7/2016	<b>05705</b>
<b>FIAT</b>	Scudo (270)	2/2007 > 7/2016	<b>05705</b>
<b>PEUGEOT</b>	207 (W*****)	5/2006 > 6/2012	<b>05705</b>
<b>PEUGEOT</b>	207 CC (W*****)	4/2007 > 7/2015	<b>05705</b>
<b>PEUGEOT</b>	207 SW (W*****)	9/2007 > 6/2013	<b>05705</b>
<b>PEUGEOT</b>	307 (3...)	8/2001 > 8/2007	<b>05705</b>
<b>PEUGEOT</b>	307 SW (3...)	6/2002 > 4/2008	<b>05705</b>
<b>PEUGEOT</b>	307 CC (3...)	3/2003 > 3/2009	<b>05705</b>
<b>PEUGEOT</b>	Expert (G9/X)	1/2007 > 7/2016	<b>05705</b>
<b>PEUGEOT</b>	Partner Tepee (7*)	05/2008>	<b>05705</b>
<b>TOYOTA</b>	Proace	6/2013 > 7/2016	<b>05705</b>
<b>CITROEN</b>	C4 Cactus	09/2014>	<b>05706</b>
<b>PEUGEOT</b>	3008 II	2016>	<b>05707</b>
<b>PEUGEOT</b>	5008 II	2017>	<b>05707</b>
<b>MAZDA</b>	CX5 (KE)	2/2015 > 4/2017	<b>05708</b>
<b>MAZDA</b>	CX-5 (KF)	5/2017>	<b>05709</b>
<b>MERCEDES BENZ</b>	Viano (W639)	2006 > 2014	<b>05710</b>
<b>MERCEDES BENZ</b>	Vito (W639)	2006 > 2014	<b>05710</b>
<b>MERCEDES BENZ</b>	Classe C/C-Class (W204)		<b>05711</b>
<b>MERCEDES BENZ</b>	Limousine (W204)	3/2007 > 11/2013	<b>05711</b>
<b>MERCEDES BENZ</b>	T-Modell / Wagon (S204)	12/2007 > 3/2014	<b>05711</b>
<b>MERCEDES BENZ</b>	Coupé (C204)	5/2009 > 6/2015	<b>05711</b>
<b>MERCEDES BENZ**</b>	Classe E/E-Class (W212)		<b>05711</b>
<b>MERCEDES BENZ**</b>	Limousine (W212)	3/2009 > 2012	<b>05711</b>
<b>MERCEDES BENZ**</b>	T-Modell / Wagon (S212)	11/2009 > 2012	<b>05711</b>

\*Apenas para modelos sem o "pacote fumador" da BMW. Os veículos com o "pack fumador" da BMW requerem o acessório original BMW "Storage Tray" (BMW parte nº: 51 16 7 136 190)

\*\*Só pode ser instalado em veículos com porta-luvas bloqueável. Não compatível com os modelos da Classe E 2013-2016

<b>MERCEDES BENZ**</b>	Coupé (C207)	5/2009 > 2012	<b>05711</b>
<b>MERCEDES BENZ**</b>	Cabriolet (A207)	3/2010 > 2012	<b>05711</b>
<b>MERCEDES BENZ</b>	Sprinter (W906)	4/2006 > 2017	<b>05712</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Crafter I	4/2006 > 11/2016	<b>05712</b>
<b>MERCEDES BENZ</b>	Classe C/C-Class (W205)	2014>	<b>05713</b>
<b>MERCEDES BENZ</b>	GLC (X253)	6/2015>	<b>05713</b>
<b>MERCEDES BENZ</b>	Classe E/E-Class (W213)	4/2016>	<b>05713</b>
<b>MITSUBISHI</b>	Outlander	2014 > 2016	<b>05714</b>
<b>REANULT</b>	Kadjar	2015>	<b>05715</b>
<b>RENAULT</b>	Mégane IV	2016>	<b>05716</b>
<b>SUZUKI</b>	Swift (FZ/NZ)	09/2010>	<b>05717</b>
<b>SUZUKI</b>	Swift Sport (NZ)	11/2011>	<b>05717</b>
<b>SUZUKI</b>	Swift (RZ/AZ)	2017>	<b>05718</b>
<b>SUZUKI</b>	Ignis	2016>	<b>05719</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Eos (1F)	05/2006 > 04/2015	<b>05720</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Golf V (1K)	11/2003 > 09/2008	<b>05720</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Golf V Variant (1K)	06/2007 > 10/2009	<b>05720</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Golf VI (1K)	11/2008 > 12/2012	<b>05720</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Golf VI Variant (1KM)	11/2009 > 4/2013	<b>05720</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Golf VI Cabrio (1K)	6/2011 3/2016	<b>05720</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Jetta V (1KM)	9/2005 > 10/2010	<b>05720</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Scirocco III (13)	8/2008>	<b>05720</b>
<b>VOLKSWAGEN***</b>	Arteon	2017>	<b>05722</b>
<b>VOLKSWAGEN***</b>	Passat (B8)	2014>	<b>05722</b>
<b>VOLKSWAGEN****</b>	Tiguan (5N)	8/2007 > 1/2016	<b>05723</b>
<b>VOLKSWAGEN****</b>	Golf Plus	12/2004 > 1/2014	<b>05723</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Touran (5T)	5/2015>	<b>05724</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Arteon (3H) Facelift	2020	<b>05725</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	VW Passat B8 (3G) Facelift	2020	<b>05725</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	VW Passat B8 Variant (3G) Facelift	2020	<b>05725</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	T-Cross (C1)	7/2019>	<b>05726</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Polo (AW1)	7/2019>	<b>05727</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	T-Roc (A1)	2017>	<b>05728</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	T-Roc Cabriolet (Typ A1)	8/2019>	<b>05728</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Golf Sportsvan (5G) Facelift	10/2017>	<b>07529</b>
<b>VOLKSWAGEN</b>	Golf VII	2012>	<b>07530</b>
<b>SEAT*****</b>	Leon (5F) 11/2012-10/2016	11/2012 > 10/2016	<b>07531</b>
<b>SKODA</b>	Octavia (5E)	02/2013>	<b>07532</b>

\*\*Só pode ser instalado em veículos com porta-luvas bloqueável. Não compatível com os modelos da Classe E 2013-2016

\*\*\*Apenas para modelos sem embalagem para fumadores. Os veículos com "pack fumador" requerem o número original da peça VW: 3G1 863 071A 82V. A tomada USB no painel central não pode ser recuperada.

\*\*\*\*Compatível apenas com o porta-luvas standard n.º: 5M1 863 328 B

\*\*\*\*\*Só compatível com modelos equipados com um porta-luvas