



FR PISTOLET-PULVERISATEUR

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE

- Ne jamais pointer l'outil vers soi ou contre d'autres personnes
- Ne jamais utiliser les outils pour un usage différent de celui pour lequel ils sont conçus
- L'outil doit toujours être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé
- Conserver les outils hors de la portée des enfants
- Max pression: 12 bar

ATTENTION! AVANT ET PENDANT L'UTILISATION DE L'OUTIL, S'ASSURER DE L'ABSENCE DE FLAMMES LIBRES OU DE VAPEURS INFLAMMABLES A L'INTERIEUR DU LIEU DE TRAVAIL, PORTER UN MASQUE DE PROTECTION ADEQUAT ET TOUJOURS DEBRANCHER L'OUTIL LORSQU'IL N'EST PAS UTILISE.

UTILISATION: PEINTURE

MISE EN OUVERT ET UTILISATION: Brancher l'alimentation d'air comprimé sur le raccord C; avant de remplir le réservoir, vérifiez que le pistolet-pulvérisateur fonctionne bien (l'air doit passer librement à travers l'outil); mélanger la peinture dans un récipient à part, et ne la verser qu'après dans le réservoir B qui ne doit être rempli qu'aux 2/3 de sa capacité. Se placer à une distance d'environ 20-30 cm de la surface de travail, appuyer sur la détente en prenant soin de bien diriger le jet vers celle-ci; déplacer le pistolet-pulvérisateur parallèlement à la surface de travail, en le maintenant perpendiculaire à celle-ci. Quelques conseils pratiques: contrôler que la surface à peindre est parfaitement propre et sèche; pour obtenir une surface peinte uniforme, il faut commencer le passage de la main de peinture avant d'appuyer sur la détente et il faut la terminer après l'avoir relâchée; il ne faut jamais s'arrêter sur un endroit sans avoir tout d'abord relâché la détente; lorsque le travail est terminé, il faut toujours nettoyer soigneusement le réservoir B ainsi que l'outil avec des solvants appropriés.

PRESSIO CONSIGLIATA: 1,5 – 3,5 bar (selon la densité de la peinture).

EN SPRAY PISTOL

SAFETY NOTES

- Never aim the tool towards yourself or others
- Always use the tools for their intended use
- Always disconnect the tool when not in use
- Keep the tools away from children
- Max pressure: 12 bar

WHEN USING THE TOOL, ALWAYS ENSURE THAT THERE ARE NO NAKED FLAMES OR FLAMMABLE VAPOURS WITHIN THE WORK AREA. ALWAYS WEAR A PROTECTIVE MASK AND ALWAYS DISCONNECT THE TOOL WHEN IT IS NOT IN USE.

USE: PAINTING

METHOD OF USE: Connect the compressed air supply to fitting C. Check if the spray gun is actually working

efficiently before you fill the container (spray air through the tool). Mix the paint in a separate container and then pour it into container B, up to roughly 2/3 of its total capacity. Stand approximately 20-30 cm away from the surface to be painted, press the trigger and direct the jet over the surface. Move the spray gun in parallel strokes perpendicular to the surface to be painted, keeping it at a right angle. You can adjust the flow of liquid by adjusting knob A and the amplitude of the jet by adjusting knob B. Some helpful tips: make sure that the surface to be painted is perfectly clean and dry. To ensure an even finish, start the stroke before you actually press the trigger and continue the stroke after the trigger has been released. Never stop on one point while the trigger is pressed. Always thoroughly clean container B and the tool at the end of the job using special solvents.

RECOMMENDED PRESSURE: 1,5 – 3,5 bar (depending on paint density).

DE SPRITZPISTOLE

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Geräte nie auf sich selbst oder andere Personen richten
- Die unsachgemäße Verwendung der Geräte vermeiden
- Die Geräte bei Nichtbenutzung immer ausstecken
- Die Geräte von Kindern fernhalten

ACHTUNG: DAS ARBEITEN MIT DEM GERÄT MUSS FERN VON FREIEN FLAMMEN ODER ENTZÜNDLICHEN DÄMPFEN ERFOLGEN. EINE GESICHTSMASKE TRAGEN. BEI NICHTBENUTZUNG DAS GERÄT IMMER AUSSTECKEN.

EINSATZ MÖGLICH KEITEN: LACKIEREN

BENUTZUNG: Die Druckluftleitung an Anschluss C anschließen. Vor dem Füllen des Behälters sicherstellen, dass die Spritzpistole funktioniert (Luft durch das Gerät strömen lassen). Die Farbe in einem separaten Gefäß anmischen und dann den Behälter B bis zu ungefähr 2/3 seiner Kapazität damit füllen. Der Abstand zur Arbeitsfläche muss 20-30 cm betragen. Den Abzug drücken und den Strahl auf die Arbeitsfläche richten. Beim Arbeiten die Spritzpistole senkrecht zur Arbeitsfläche halten und den Auftrag mit Parallelbewegungen vornehmen. Praktische Ratschläge: Sich vergewissern, dass die zu lackierende Fläche einwandfrei sauber und trocken ist. Für einen gleichmäßigen Sprühauftrag sollte der Farbdurchfluss vor dem Drücken des Abzugs beginnen und nach dessen Loslassen enden. Nie an einer Stelle anhalten, wenn der Abzug gedrückt ist. Den Behälter B und das Gerät nach Beendigung der Arbeit immer sorgfältig reinigen.

EMPFOLLENER DRUCK: 1,5 – 3,5 bar (je nach Dichte der Lackfarbe).

IT AEROGRAFO

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Mai dirigere l'utensile contro di se o altre persone
- Non usare l'utensile in modo improprio
- Scollegare sempre l'utensile quando non si utilizza
- Tenere l'utensile fuori dalla portata dei bambini
- Pressione max 12 bar

ATTENZIONE! DURANTE L'USO DELL'UTENSILE ASSICURARSI CHE NON VI SIANO FIAMME LIBERE O VAPORI INFIAMMABILI NELL'AMBIENTE DI LAVORO, INDOSSARE UNA MASCHERINA PROTETTIVA E SCOLLEGARE SEMPRE L'UTENSILE QUANDO NON LO SI USA.

UTILIZZO: VERNICIATURA

MODALITÀ OPERATIVE: Collegare l'alimentazione di aria compressa all'attacco C; prima di riempire il serbatoio verificare che l'aerografo funzioni (passaggio d'aria attraverso l'utensile); mescolare la vernice in un recipiente a parte e successivamente versarla nel serbatoio B per circa i 2/3 della sua capacità. Posizionarsi ad una distanza di circa 20-30 cm dalla superficie di lavoro, premere il grilletto indirizzando il getto verso di essa; muovere l'aerografo parallelamente alla superficie di lavoro, mantenendolo perpendicolare ad essa. E' possibile regolare l'intensità del flusso di liquido tramite la manopola A e l'ampiezza del getto tramite la manopola "F".Alcuni consigli pratici:controllare che la superficie da verniciare sia perfettamente pulita e asciutta; per ottenere una verniciatura uniforme, la passata di vernice dovrebbe cominciare prima che venga premuto il grilletto e terminare dopo il suo rilascio; mai soffermarsi su di un punto senza aver rilasciato il grilletto; pulire sempre accuratamente il serbatoio B e l'utensile con appositi solventi alla fine del lavoro.

PRESSIOE CONSIGLIATA: 1,5 – 3,5 bar (in funzione della densità della vernice).

ES AERÓGRAFO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No dirigir nunca el aparato hacia uno mismo o hacia otras personas
- No usar los utensilios en modo impropio
- Desconectar siempre el aparato cuando no se utiliza
- Mantener el aparato alejado del alcance de los niños

ATENCIÓN! MIENTRAS SE USA EL APARATO, ASEGURARSE DE QUE NO HAYA LLAMAS ABIERTAS O VAPORES INFLAMABLES EN EL LUGAR DE TRABAJO, UTILIZAR MÁSCARA DE PROTECCIÓN Y DESCONECTAR SIEMPRE EL APARATO CUANDO SE TERMINA DE USAR.

USO: BARRIZADO

MODO DE EMPLEO: Conectar la alimentación de aire comprimido al empalme C; antes de llenar el depósito, verificar que el aerógrafo funcione (o sea que el aire pase a través del aparato); mezclar el barniz por separado y, sucesivamente, verterlo en el recipiente B hasta colmar 2/3 de su capacidad. Colocar a una distancia de aproximadamente 20-30 cm de la superficie de trabajo, apretar el gatillo dirigiendo el soplo hacia la misma; mover el aerógrafo paralelamente a la superficie de trabajo, manteniéndolo perpendicular a la misma. Es posible regular la intensidad del flujo de líquido mediante el pomo A, y la intensidad del soplo mediante el pomo F. Consejos prácticos: controlar que la superficie que se va a barnizar está perfectamente limpia y seca; para obtener un barnizado uniforme, la pasada de barniz debería comenzar antes de apretar el gatillo y terminar después de soltarlo; no detenerse nunca en un punto sin soltar antes el gatillo; limpiar con cuidado el recipiente B y el aparato con los disolventes adecuados al momento de terminar un trabajo.

PRESIÓN CONSEJADA: 1,5 – 3,5 bar (en función de la densidad del barniz)

PT AERÓGRAFO

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Nunca apontar o utensílio contra si mesmo ou contra outras pessoas
- Não usar os utensilios de modo impróprio
- Desligar sempre o utensílio quando não está a ser utilizado
- Manter os utensilios fora do alcance das crianças

DURANTE O USO DO UTENSÍLIO, CERTIFICAR-SE QUE NÃO HAJAM CHAMAS VIVAS OU VAPORES INFLAMÁVEIS NO LOCAL DE TRABALHO, USAR UMA MÁSCARA DE PROTEÇÃO E DESLIGAR SEMPRE O UTENSÍLIO QUANDO NÃO ESTIVER A SER USADO.

UTILIZAÇÃO: PINTURA

MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO: Ligar a alimentação de ar comprimido à ligação C; antes de encher o depósito, verificar se o aerógrafo funciona (passagem de ar através do utensílio); misturar a tinta num recipiente à parte e depois detá-la no depósito B enchendo aproximadamente 2/3 da sua capacidade. Colocar-se a uma distância de aproximadamente 20 a 30 cm da superfície de trabalho, carregar no gatilho apontando o jacto para a mesma; deslocar o aerógrafo paralelamente à superfície de trabalho, mantendo-o perpendicular à mesma. É possível regular a intensidade do fluxo de líquido no manipulo A e a amplitude do jacto no manipulo F. Alguns conselhos práticos: verificar se a superfície a pintar está bem limpa e seca; para obter uma pintura uniforme, a demão de tinta deverá iniciar antes que seja carregado o gatilho e acabar depois de o largar; nunca parar num ponto sem ter primeiro largado o gatilho; limpar sempre muito bem o depósito B e o utensílio com solventes adequados no fim dos trabalhos.

PRESSÃO ACONSELHADA: 1,5 a 3,5 bar (em função da densidade da tinta)

GR ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην κατευθύνετε ποτέ το εργαλείο προς τον εαυτό σας ή προς άλλα άτομα
- Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία με ακατάλληλο τρόπο
- Αποσυνδέστε πάντα το εργαλείο από τον αεραγωγό πριν το χρησιμοποιείτε
- Κρατήστε τα εργαλεία μακριά από τα παιδιά
- Μέγιστη πίεση 12 bar

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΦΛΟΓΕΣ Η ΕΥΦΛΕΚΤΟΙ ΑΤΜΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΦΟΡΕΣΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.

ΧΡΗΣΗ: ΒΑΦΙΜΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: Συνδέστε την τροφοδοσία με τον πεπιεσμένο αέρα στον σύνδεσμο C; πριν γεμίσετε το δοχείο ελέγξτε ότι ο αεραγωγός λειτουργεί (πέρασμα αέρα από το εργαλείο), αναμίξτε τη μάζα σε ένα δοχείο ξεχωριστά και έπειτα ρίψτε το μίγμα στο δοχείο B για περίπου το 2/3 της χωρητικότητάς του. Τοποθετήστε σε μια απόσταση περίπου 20-30 cm από την επιφάνεια εργασίας, πιέστε τη σκανδάλη κατευθύνοντας τη ριπή προς την επιφάνεια εργασίας, κινήστε τον αεραγωγό παράλληλα με την επιφάνεια εργασίας, κρατώντας το κάδρο σε αυτή. Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την ένταση της ροής του υγρού μέσω της λαβής A και το ελαστικό μέσο της λαβής "F". Μερικές πρακτικές συμβουλές: ελέγξτε ότι η επιφάνεια προς βαφή είναι πολύ καθαρή και στεγνή, για να επιτύχετε μια ομοιόμορφη βαφή, το χέρι βαφής θα πρέπει να αρχίσει πριν πιεστεί η σκανδάλη και να τελειώσει μετά την απελευθέρωσή της, μην παραμένετε σε ένα σημείο χωρίς να αφήσετε την σκανδάλη, καθαρίστε πάντα πολύ καλά το δοχείο B και το εργαλείο με ειδικά διαλυτικά στο τέλος της εργασίας σας.

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ: 1,5 – 3,5 bar (ανάλογα με την πυκνότητα της βαφής).

NL VERFSPUIT

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Richt het gereedschap nooit op uzelf of op anderen
- Gebruik de gereedschappen nooit op een verkeerde wijze
- Koppel het gereedschap altijd los als u het niet gebruikt
- Hou de gereedschappen buiten bereik van kinderen

LET OP! TIJDENS HET GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP DIENT U ZICH ERVAN TE VERZEKEREN DAT ER GEEN OPEN VUUR OF ONTVLAMBARE DAMPEN IN DE WERKOMGEVING ZIJN, DRAAG EEN MASKER EN KOPPEL HET GEREEDSCHAP ALTIJD LOS, ALS U HET NIET GEBRUIKT.

GEBRUIK: VERVEN

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN: Sluit de persluchttoevoer op de koppeling C aan; controleer of de verfspuit werkt, voordat u het reservoir vult (laat wat licht door het gereedschap stromen); meng de verf in een aparte bak en vul er daarna reservoir B voor ongeveer 2/3 van zijn capaciteit mee. Ga op een afstand van ongeveer 20-30 cm van het te bewerken oppervlak staan, druk de handgreep in en richt de straal erop; beweeg de verfspuit parallel aan het werkoppervlak, terwijl u hem er haaks op houdt. De spuitkracht kan met de knop A worden ingesteld en de wijde van de straal met de knop F. Enkele handige tips: controleer of het te verven oppervlak schoon en droog is; voor een gelijkmatig resultaat moet de verfbeweging beginnen voordat de handgreep wordt ingedrukt en eindigen nadat hij is losgelaten; stop nooit op een punt zonder dat u de handgreep hebt losgelaten; reinig het reservoir B en het gereedschap na het werk altijd zorgvuldig met de speciale oplosmiddelen.

AANBEVOLEN DRUK: 1,5-3,5 bar (afhankelijk van de dichtheid van de verf)

DK SPRØYTEPISTOL

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Ret aldrig værkøjet mod egen eller andres personer
- Rug ikke værktøjet på ukorret måde
- Afbryd altid værktøjet, når det ikke benyttes
- Opbevar værktøjet uden for børns rækkevidde
- Max Press.: 12 bar

ADVARSEL! SØRG UNDER BRUGEN AF VÆRKØJET ALTIJD FOR, AT DER IKKE ER ÅBEN ILD ELLER BRÆNDBARE DÅMPE I ARBEJDSOMRÅDET. BÆR BESKYTTELSESMASKE OG AFBRYD ALTIJD VÆRKØJET NÅR DET IKKE BENYTTES.

BRUG: MALING/LAKERING

ANVENDELSESMODET: Tilslut trykluftforsyningen til koblingen C. Tjek for tanken fyldes, at sprøjtestroten virker (passage af luft gennem værktøjet). Bland malingen i en særskilt beholder og hæld den derefter ned i beholderen B med ca. 2/3 af dens kapacitet. Stå i en afstand på ca. 20-30 cm fra arbejdsoverfladen. Tryk på aftrækkeren og ret strålen mod arbejdsoverfladen og hold den vinkelret på overfladen. Væskens strømningsintensitet kan reguleres ved hjælp af håndtaget A samt stråleens omfang ved at skrupe på håndtag F. Nogle praktiske tips: tjek at den overflade, der skal males, er fuldstændig ren og tør. Begynd at trykke malingen på, før der trykkes på aftrækkeren for at få en ensartet maling og afslut efter at have givet slip på den. Stop aldrig op ved et punkt uden først at have sluppet aftrækkeren. Rengør altid omhyggeligt tank B samt værktøjet med passende opløsningsmidler ved arbejdet afsluttet.

ANBEFALT TRYK: 1,5 – 3,5 bar (afhængigt af malingsens tæthed)

NO SPRØYTEPISTOL

SIKKERHETSREGLER

- Ikke rett redskapet mot deg selv eller andre personer.
- Ikke bruk redskapet på uegnet måte.
- Frakople alltid redskapet når det ikke er i bruk.
- Oppbevar redskapet utenfor børns rekkevidde.
- Maks. trykk 12 bar.

OPPMERKSOMHET! VED BRUK AV REDSKAPET MÅ DU PASSE PÅ AT DET IKKE FINNES ÅPNE FLAMMER ELLER BRANNFARLIGE DÅMPE I ARBEJDSOMRÅDET. BRUK ANSIKTSMASKE OG FRAKOPLE ALTIJD REDSKAPET NÅR DET IKKE ER I BRUK.

BRUK: MALING

BRUKSMÅTE: Kople trykluftforsyningen til festet C. Kontroller at sprøytepipstolen virker (luftpassasje gjennom redskapet) for tanken fylles. Bland malingen i en annen beholder, og fyll malingen i tanken B, opp til ca 2/3 av tankens kapasitet. Stå ca 20-30 cm fra arbejdsoverfladen. Trykk på avtrekkeren og rett strålen mot arbejdsoverfladen. Beveg sprøytepipstolen parallell med arbejdsoverflaten mens den holdes loddrett på arbejdsoverflaten. Strøyken på væskestromen kan reguleres med håndtaket A, og stråleens omfang med håndtag F. Noen praktiske råd: Kontroller at overflaten som skal males er ren og tørr. For en jevn maling bør malingsstrøket starte før det trykkes på avtrekkeren og avsluttes like etter at avtrekkeren er sluppet. Aldri stopp opp i et punkt uten først å sluppet avtrekkeren. Rengjør tanken B og redskapet nøye med de bestemte løsningsmidlene når arbeidet er avsluttet. **ANBEFALT TRYKK:** 1,5-3,5 bar (ut fra malingsstykkelse).

FI MAALAUSPISTOOLI

ATURVAMMÄÄRYKSET

- Älä ikinä kohdistaa laitetta itseäsi tai muita henkilöitä kohti
- Käytä laitetta ainoastaan siihen mihin se on tarkoitettu
- Irrota laite virtalähteestä aina kun et käytä sitä
- Pidä laite lasten ulottumattomissa
- Maksimi paine: 12 bar

HUOMIO! LAITTEEN KÄYTTÖÄ AIKANA VARMISTA ETTI TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ OLE AVOTULIA TAI SYTTYVÄÄ HÖYRYÄ, KÄYTÄ SUOJANAAMARIA JA IRROTA LAITE AINA VIRTALÄHTEESTÄ KUN ET KÄYTÄ SITÄ.

KÄYTTÖ:MAALAUS

KÄYTTÖTAPA:

Kytke painelmaan syöttö liittimeen C. Ennen säiliön täyttämistä varmista, että maalauspistooli toimii (puhalla ilmaa laitteen läpi). Sekoita maali astiassa erikseen ja kaada sitten säiliöön B noin 2/3 säiliön tilavuudesta. Mene noin 20-30 cm päähän työskenneltävästä pinnasta, paina liipaisinta ja kohdistaa suihku kohti pintaa. Liikuta maaliriskiua pinnan suuntaisesti pitäen maaliriskiun kohtisuorassa kohti pintaa. Neuvoston virtausta voidaan säätää nappulalla A ja suihkun runsautta nappulalla F. Käytännönä: Nosta jarrua täyttämisen jälkeen ennen kuin painetaan liipaisinta ja kuvaa. Tasaista maalintilan saamiseksi maalusuiliikkeen tulisi alkaa ennen kuin painetaan liipaisinta ja lopputta sen jälkeen kun liipaisin on vapautettu. Älä ikinä pysäydy yhteen kohtiin ilman, että olet ensin vapauttanut liipaisimen. Puhdistaa säiliö B ja laite huolellisesti sopivilla liuottimilla työn loputtua.

SUOSITELTAVA PAINE: 1,5 - 3,5 bar (maalin paksuudesta riippuen)

SE SPRUTPISTOL

VIKTIGT! NÄR MAN ANVÄNDER UTRUSTNINGEN SÅ SE ALLTID TILL ATT INGA FRIA FLÄMMOR ELLER FLAMFARLIGA ÄNGOR FINNS INOM ARBETSOMRÅDET. ANVÄND ALTIJD SKYDDSMÅSKER OCH KOPPLAT ALLTID BORT UTRUSTNINGEN NÄR DEN INTE ANVÄNDS.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Rikta aldrig redskapet mot sig själv eller andra personer
- Använd alltid redskapen för de ändamål de avsetts för
- Koppla alltid bort redskapet när det inte används
- Håll redskapet på avstånd från barn
- Maximalt tryck: 12 bar

ANVÄNDNING: MÅLA

ANVÄNDNINGSSÅTT: Anslut tryckluftsförsörjningen till anslutningen C. Kontrollera att sprutpistolens verkigen fungerar effektivt innan man fyller behållaren (spruta luft genom utrustningen). Blanda färgen i en separat behållare och häll den sedan i behållaren B, upp till cirka 2/3 av dess kapacitet. Skåll Er på cirka 20-30 cm avstånd från ytan som skall målas, tryck på avtryckaren och rikta strålen över ytan. Rör sprutpistolens i parallella rörelser jämförvärt med ytan som skall målas och håll den i en rät vinkel. Fådet kan justeras genom knoppen A och vidden av strålen med knoppen F. Några tips: se till att ytan som skall målas är ren och torr. För en jämn yta så skall målningen påbörjas redan innan man tryckt in avtryckaren och fortsätta så länge avtryckaren är intryckt. Stoppa aldrig rörelsen medan avtryckaren är intryckt. Gör alltid rent behållaren B och utrustningen när arbetet avslutats genom att använda speciella lösningsmedel.

REKOMMENDERAT TRYCK: 1,5-3,5 bar (beroende på målarfärgens densitet)

CZ AROGRAF

BEPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nikdy nepřímí nástrojem na sebe nebo na jiné osoby

Michelin and the Tyre Man (Bibendum) are trademarks used with permission from the Michelin Group.

© 2010 Michelin

www.michelin.com

Distributed under licence by FIAC SpA
40037 Bologna-Italy
Consumer Enquiries:
0080021072004
800096667 (from Italy)
e-mail: michelin@fiac.it



