




# BIKE

## DÉGRAISSANT

**PUISSANT**  
Dissout graisses et  
salissures avec un  
maximum d'efficacité



500 ml



# BIKE

## DÉGRAISSANT

**WD-40, BIKE est une gamme de produits spécialement conçue pour l'entretien de votre vélo tout au long de l'année.**

### CARACTÉRISTIQUES :

Formulé à base de solvants, il supprime les graisses, huiles, poussières et salissures sans laisser de résidus. Il agit efficacement dès le premier contact et ne nécessite pas de rinçage.

- Agit rapidement
- Ne laisse aucun résidu sale
- Retient l'usure naturelle

### MODE D'EMPLOI :

Tenir l'aérosol à 15-30 cm de la surface à traiter et vaporiser généreusement. Utiliser un chiffon pour essuyer les résidus de cambouis ou une brosse pour retirer les dépôts de saletés. Répéter l'opération autant que nécessaire. Pour les surfaces plastiques, caoutchoucs ou peintes, faire un essai préalable sur une petite surface.

WD-40 Company, 11 rue Edison, 69673 Bron Cedex.  
Tél. : 04 72 14 67 47. [www.wd40bike.fr](http://www.wd40bike.fr)

### USAGES RECOMMANDÉS :

CHÂÎNES



DÉTAILLEURS



CASSETTES



### Avez-vous essayé ces autres produits WD-40, BIKE ?

- Lubrifiant Chaîne
- Conditions Sèches
- Lubrifiant Chaîne
- Conditions Humides
- Lubrifiant Chaîne
- Toutes Conditions
- Nettoyant

### Danger



Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
Aérosol extrêmement inflammable.  
Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un

médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. N'éliminer le contenu/récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

Hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isocalcane, cycloalcanes, < 2% aromates • Propane-2-dl

RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004 - 30 % et plus d'hydrocarbures aliphatiques, moins de 5 % d'agents de surface non ioniques

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kilm Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3JF  
Tél. +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 [www.wd40.co.uk](http://www.wd40.co.uk) 051



53:00239A